



AVISO

1. Por questões de responsabilidade civil, e em caso de dúvida, reservamo-nos o direito de recusar fazer ajustes em reguladores mantidos noutras escolas, sem fazer um novo serviço de manutenção.
2. Por questões de responsabilidade civil, reguladores com montagens não aprovadas pelo fabricante (OEM), serão revistos mas não serão remontados. Ex: 1º andar Aqualung, com Octopus Scubapro.
3. Mangueiras, acima dos anos recomendados pelo fabricante, não serão remontadas.
4. Garrafas fora da prova hidráulica não serão cheias (ISO 18119:2018).
5. No caso de provas hidráulicas, EM CASO DE FALHA, será cobrada uma taxa de 15€ para deslocações e portagens.
6. Por questões de responsabilidade civil, reservamo-nos o direito de recusar fazer enchimentos em garrafas que não apresentem evidência de Inspeção Visual de 2,5 em 2,5 anos (ISO 18119:2018).
7. Por questões de responsabilidade civil, reservamo-nos o direito de recusar fazer enchimentos de Nitrox ou O2 em garrafas que apresentem dúvidas sobre o seu estado de limpeza (ISO 18119:2018).
8. Por questões de responsabilidade civil, reservamo-nos o direito de recusar fazer enchimentos de Nitrox ou O2 em garrafas que não apresentem evidência de Limpeza anual para O2 (ISO 18119:2018).